



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 12/06/2025

Documento: MO.047450/2024-44

Local do evento: Rua: Edgar Gerson Barbosa, próximo ao Nº 314 Bairro: Vila Dayse

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 17,0m X DAP 0,90m e 01 árvore da espécie *Ficus* (*Ficus Benjamina*) medindo 12,0m X DAP 0,60m ambos em estado fitossanitário comprometido, raízes expostas danificando o passeio público, árvores estão próximo ao transformador de energia elétrica. Portanto somos favoráveis à Remoção dos espécimes.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998 (x) Poste no Local

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção