



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/12/2023

Nº. Documento: MO.050123/2023-55

Local do evento: Rua Silveira Sampaio, 109 - Bairro Ferrazópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 Pinheiro da espécie Thuia (Thuja spp), medindo 6,00 metros de altura cada DAP de 0,25 metros, localizado no ajardinamento lado interno da Igreja, os espécimes em questão devem ser removidos devido ao estado estarem prejudicando a estrutura da unidade. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

CANTEIRO

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Odair Ap. Maciel

Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção SU.3

