



Vistoria técnica 14/01/2025

Documento: MO.051817/2024-00

Local do evento: Rua Jurubatuba, 2110 – **Bairro Centro**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com lesões no tronco e raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição de um espécime e remoção do outro espécime muito próximo ao poste elétrico.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição (1) Remoção (1)

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3