



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 07/07/2025

**Documento:** MO.052020/2024-55

**Local do evento:** Rua: Pindorama,,806 – Bairro: Jordanópolis

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore espécie Magnólia (*Magnólia Liliiflora*) medindo 06,0m X DAP 0,60m árvore encontra -se em estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o muro do imóvel vizinho, e está ao lado de um bueiro. Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificandopasseio ( ) Risco de queda( ) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998.( x ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica:( ) Sim ( x ) Não - Passeio▶ ( )< que 1,60 m(x)> que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( )Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins