



Vistoria técnica 09/12/2024

Documento: MO.052355/2024-77

Local do evento: Rua Nova Esperança, 40 – Bairro Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Caneleira (*Cinnamomum verum*) medindo 5,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio público e galhos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

