



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 30/05/2025

Documento: MO.052969/2024-99

Local do evento: Rua Sabino Demarchi 50 (EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM–Bairro Jardim São José)

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Ficus (*Ficusbenjamina*) medindo 07,0m X DAP 0,80cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave (X) Danificando passeio (X) Risco de queda (X) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins