



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 28/11/2023

Nº. Documento: MO.053636/2024-33 - GSE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Local do evento: EMEB Sônia Regina Hernandez de Lima - Rua Antônio Demarchi Gaia, 04 - Bairro Finco

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores Araucárias (*Araucaria angustifolia*), medindo 15,00m e DAP de 0,60m cada, localizados no ajardinamento lado interno da unidade, os espécimes em questão encontram-se com estado fitossanitário regular porém estão com grande certo grau de inclinação que está com a raiz rachando o chão e se estendendo para a parede da escola onde se encontra uma sala, o local está interditado, sem uso dos alunos, porém a situação está crítica, visto que o chão está com as rachaduras se estendendo pela circunferência das árvores. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Ajardinamento

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

