



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/11/2023

Nº. Documento: MO.055616/2023-55 - SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Local do evento: Rua Da Educação, 12 – 18 – 32 - 34 - Vila Esperança (Glotão) - B. Montanhão

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores da espécie Eucalipto (Eucalyptus spp), de grande e médio porte, estado fitossanitário regular, porém estão localizados em barranco as margens da via com as raízes expostas em grandes proporções e grande grau de inclinação, causando medo aos moradores locais devido aos constantes ventos que ocorrem na região onde já foi contatado varias quedas de árvores. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM       Percidas       Risco de queda       Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Livre

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção 06

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – su.3

Matr: 3932-9

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

