



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/01/2024

Nº. Documento: MO.059630/2023-33 - Divisão de Defesa Civil

Local do evento: Rua Cotegipe, 1042 - B. Batistini

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores sendo: 01 da espécie Mangueira (Mangifera indica), 03 da espécie Manacá da serra (tibouchina mutabilis), 02 da espécie Figueira (Figueira spp), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,20 metros cada, estado fitossanitário regular porém encontram-se com grande grau de inclinação para a via. (TALUDE).

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM() Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

(TALUDE)

Lado Fiação: () Sim () Não

Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim () Não

Qual:

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s):Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

