



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 30/06/2025

Documento: SB 061171/2025-93

Local do evento: Rua Antenor Nascente, 13 lado oposto Bairro Jordanópolis

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japonês (Legustrum Lucidum) medindo 08 m x Dap 0,45 m, 01 Eucalipto (Eucalyptus globulus) medindo 25 m x Dap 1,20 m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

( x ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( x ) Risco de queda

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: ( ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins