



Vistoria técnica: 08/01/2024

Documento:- SB.000424/2024-14- Solicitante: "ENY CÉLIA DIAS PAYÃO PONTOGLIO"

Local do evento: Rua Edno Zenorini, 42- Jd. Novo Sergipe - Bairro Jordanopolis.




Lauda Técnico:

Em vistoria realizada no local, informamos tratar se de (03) árvores da espécie figueira, (*Ficus benjamina*), medindo 8,00 m de alt X CAP 0,80 m que está com raízes danificando o passeio público em grande proporção, base do tronco apodrecido, e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

() Grau Grave EM ▶ (x) Risco de queda ▶ (x) Outros:- Lei 4661/1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não<>passeio ▶ () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:/...../.....

Replanteio:/...../.....Espécie:.....

Vistoria técnica

Antônio Martins
Matr.12354-2
SU – 302

Assessor de Diretoria – SU – 3

Joabe de Melo da Silva
Matr. 42825-5
Engº Agrônomo