



Vistoria técnica 25/02/2025

Documento: SB.002522/2025-12

Local do evento: Rua Benedito Luiz Rodrigues 815 – Bairro nova Petrópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores, sendo a espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,60m estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente do lado de um bueiro. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

() Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda () oca

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Deivid sales
49681-4

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo