



Data da Vistoria: 13/08/2021

Documento:- SB.004341/2021-77

Local do evento:- Rua Oragnof, 496 - Bairro - Planalto

### Laudo Técnico:


Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01(uma ) árvore da espécie ipê rosa,( *Handroanthus hepithaphyllus*) medindo 8,00m, X DAP 0,60m, com raízes danificando o passeio e parte do caule contaminada pela ação de agentes entomológicos e oferecendo risco de queda . Portanto somos favoráveis a remoção do espécime, tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio..

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

( x ) Grau Grave EM

Rede elétrica ( ) Sim ( ) Não : Passeio ( X ) < 1,60 m ( ) > 1,60 m

### Relatório Fotográfico



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replantio:-...../...../..... Espécie:-.....

Vistoria técnica :

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU.302

Autorizo: remoção

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Assessor de Direção – SU .3

Martins .13/08/2021

Mihani