



Vistoria técnica:- 23/01/2024

Documento:- SB.004440/2024-76 – Interessado: “ ALESSANDRO MIGUEL CATALANO ”

Local do evento: Rua Bruno Angeli, 07 – Vila Alvinópolis -Bairro Jordanopolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da família ligustrum (*Ligustrum japonicum*) medindo aproximadamente 7,50 m, X CAP 0,70 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos em grande proporção, galhos na rede primária pondo em risco a integridade física dos moradores do imóvel. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

*****Oficiar a Enel

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Largura passeio ► (X) < 1,60 m. () > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica :

Antônio Martins
12354-2
SU.302

Assessor de Diretoria- SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr. 42825-5
Engº Agrônomo

M>A@