



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/12/2023

Nº. Documento: SB. 004959/2022-84

Local do evento: Rua Tiradentes, 204 - Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo + de 10,00 metros de altura, DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes encontram-se danificando passeio público prejudicando acesso e circulação de pedestres em grandes proporções. Obs: poda de raízes poderá ocasionar a queda do mesmo devido a inclinação e os fortes ventos que ocorrem na região. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem  
 Outros:  
 Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.  
 Outros: lei 4661/1998  
 Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
 Outros:  
 Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
 Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Tiradentes 204