



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/02/2022

Nº. Documento: SB.005715/2022-98

Local do evento: Rua Aimorés, 50 lado oposto - B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvore da espécie alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00m de altura, DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular. Porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 4661/1998 artigo 60 e lei 6370/2014

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorização a substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**


**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Valmir



Rua Aimorés, 50 lado oposto - Bairro Baeta Neves