



Data da vistoria:- 28/01/2025

Documento:- SB. 007771/2022-52 – Solicitante : Cecilia Pinatti

Local do evento:- Rua Quinze de Setembro, 102– Bairro Rudge Ramos

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da reseda (**Lagerstoemia indica**) medindo 4,50 m, X CAP 0,20 m, estado fitossanitário comprometido por agente entomológicos, a mesma esta com a com raízes danificando o passeio público gravemente,. Portanto somos favoráveis **Substituição** do indivíduo em questão .

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (regular)

( ) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

( x ) Outros:- Lm. 4661 – art. 60

Rede elétrica :- ( X ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

### Relatório fotográfico



### Execução dos Serviços

Remoção:...../...../.....

Replanteio: ...../...../.....Espécie: .....

Vistoria técnica :

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302

Autorizo: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção- SU.3  
Engº Agrônomo