



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/03/2022

Nº. Documento: SB.007033/2022=11

Local do evento: Rua Jaborandi - passeio público - Praça da Colina - B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 arvores da espécie ficus (Ficus benjamina), 01 da espécie **alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum)**, medindo 8,00 metros de altura DAP 0,50 metros cada, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Obs: poda de raízes já não soluciona devido a proporção e reforma da praça.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros: lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3982-9

~~Autorizamos a substituição~~


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3


EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Destacador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Jaborandi – Passeio Público – Praça Da Colina - Bairro Assunção



Rua Jaborandi – Passeio Público – Praça da Colina