



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/08/2021

Nº. Documento: SB-007161/2021-23

Local do evento: Rua Maria de Azevedo Florence, 520 - B. Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie ficus (Ficus benjamina), medindo 6,00m de altura DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido tronco com lesões devido ação de agentes entomológicos. encontra-se com as raízes danificando passeio publico. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( x ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

Matr: 3932-9  
Engenheiro Agrônomo

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....