



Vistoria técnica 30/01/2025

Documento: SB 007912/2025-14

Local do evento: Rua Giacinto Tognato,1048– **Bairro** Baeta Neves

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *alfeneiro Japão (Ligustrum japonicum)* medindo 08,m X DAP 0,60 m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Deivid sales 49681

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo