



Vistoria técnica 20/02/2025

Documento: SB 008079/2025-40

Local do evento: Rua Afonsina 411– Bairro **Rudge Ramos**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores, sendo a espécie (Jacarandá mimos), medindo 5,0 m X DAP 0,25 cm estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(X) Danificando passeio

(x) Risco de queda ()

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grìorio
Mat: 23372

ENGº JOABE DE MELO DA SILVA
Assessor de Direção