



Vistoria técnica 16/08/2024

Documento: SB 008521/2019-69

Local do evento: Rua José Medeiros e Albuquerque, 128 - **Bairro:** Taboão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie gravioleira (*Annona muricata*), medindo 7,0 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando as moradias próximas e causando transtornos. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes.

(X) Grau Grave EM () Risco de queda

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3
 <p>2024.08.22 127 Rua Carlos Magalhães de Azeredo Jardim Montreal São Bernardo do Campo São Paulo</p>	 <p>2024.08.22 127 Rua Carlos Magalhães de Azeredo Jardim Montreal São Bernardo do Campo São Paulo</p>	 <p>2024.08.22 127 Rua José Medeiros de Albuquerque Jardim Montreal São Bernardo do Campo São Paulo</p>

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção



Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
 Assessor de Direção – SU.3