



Vistoria técnica 05/02/2025

Documento: SB 009007/2025-55-22

Local do evento: Rua Moysès Cheide,56 – **Bairro Planalto**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécie Quaresmeira (*Tibouchina granulosa*)

Resultados da pesquisa

) medindo 2,50 m X DAP 0,15cm estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

() Grau Grave EM (X) Danificando

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Adão Grigório

Matr:23372

Autorizado: Substituição

ENG Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção