



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 10/07/2025

**Documento: SB.009149/2023-23**

**Local do evento:** Rua: Santa Teresinha, 333 - Em frente ao 333 - Bairro: Jordanópolis

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie Alfeneiro-Do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 08,0m X DAP 0,80m estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio Público e a árvore está com lesões no tronco, podre e com risco eminente de queda a qualquer momento. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre

( ) LM 4661 – art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ▶ ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica: Autorizado: Substituição**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins