



Vistoria técnica 10/02/2025

Documento: SB 010216/2025-28

Local do evento: Rua Ema Cipriani bruni 342 **Bairro** Terra Nova II

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores sendo 02 espécies Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 7,0m X DAP 0,40m 1 espécie Cajueiro do japoneses (*Hovenia dulcis*) medindo 7m X 050 DAP 1 especie cebreuva (*Myrcarpus frondosus*) medindo 10m X 0,40 DAP estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio. Localizado no interior da construção onde vai ser frente de garagem portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

() Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda (x) oca X podre

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Deivid sales
49681-4

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo