



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/02/2023

Nº. Documento:- SB.011700/2023-85

Local do evento: Rua Itamarati, 126

B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum), medindo 7,00m, DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando encanamentos e passeio público em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário: (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei. 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Rede elétrica:- Sim Não Largura passeio: < que 1,60mts. > que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odaír Ap. Maciel

Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Diretor Adjunto – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime (s) Replantada (s):-.....Quantidade :-.....

