



Vistoria técnica 27/02/2025

Documento: **SB. 011749/2025-00**

Local do Event: **Estrada das Lagrimas 20 - Bairro Rudge Ramos**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 13 arvores: sendo 02 da espécie *Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)*, medindo 10,0m X DAP 0,45cm, 06 da espécie *Uva Japonesa (Hovenia dulcis)*, medindo 8,0m X DAP 0,45cm e 05 da espécie de *Ipê Roxo (Handroanthus impetiginosus)*, medindo 10,0m X DAP 0,45cm, estado fitossanitário comprometido, localizadas no alinhamento onde haverá construção de entrada e saída de veículos e acessibilidade do empreendimento.

Portanto, somos favoráveis á remoção dos espécimes.

() Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica :

Deivid sales
49681-4

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3