



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/07/2021

Nº. Documento:- SB.013904/2021-23

Local do evento:- Rua Freire de Andrade - Praça André Mussulino – Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie guapuruvu (schizobium parabybum), medindo + de 10,00 metros de altura DAP 0,60 metros cada, estado fitossanitário comprometido sem vida orgânica (risco de queda iminente). Portanto somos favoráveis a remoção não a espaço técnico para replantio.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percida Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

PRAÇA.

Rede elétrica:- Sim Não Largura passeio ► < 1,60 mts. > 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica:

Odair Maciel

Matr. 3932-9

SU.302

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Autorizamos a Remoção

Joabe de Melo da Silva

-Engº Agrônomo

Assessor de Direção SU.3

URGENTE

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

A.Martins

Espécime(s) Replanta(s):.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....:-Responsável.....Matr.....



FOTOS 1 a 4: Praça André Mussolini - bairro Assunção