



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 14/05/2025

Documento: SB 014959/2025-08

Local do evento: Rua Quintanilha Ribeiro, 55 63 lados oposto Praça João Caetano-Bairro: Jordanópolis

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Alfeneiro do Japão (Legustrum Lucidum)** medindo 05 m X DAP 0,20 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público gravemente ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie.

( x ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( x ) Risco de queda

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins