



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: SB.015419/2024-14

Local do evento: Rua Primeiro de Maio, 195 – **Bairro Dos Casas**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 2 Sibipirunas (*Caesalpinia pluviosa*) e 1 espatódea (*Spathodea campanulata*) medindo 11,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público gravemente e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo