



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/02/2023

Nº. Documento: SB.015696/2023-32

Local do evento: Av. Imperador Pedro II, 456 – Bairro Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Sibipiruna** (*Caesalpinia peltophoroides*), com 10 metros de altura DAP 0,60 metros, estado fitossanitário regular. Porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e abalando estrutura do imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim     Não    Largura passeio ►  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual: Muro

Interferência Trânsito – Visibilid/ade:  Sim     Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

**Odair Maciel**

Matr. 3932-9

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assessor de Direção

