



Data da Vistoria:- 18/02/2022

Documento:- SB.016602/2022-59 - Solicitante: Luciene Aparecida Faria

Local do evento:- Rua Brás, 190 - Bairro Pauliceia

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 ( **uma** ) árvore exótica da família tipuana( **Tipuana tipu** ), medindo 8,50 m de alt. X CAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, porém estão com o caule contaminado por cupins solo, raízes danificando o passeio público em grande proporção e oferecendo risco aos usuários. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

Obs: **Oficiar a Enel**

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( **x** ) **Grau Grave EM** ( ) **Frente garage**

Rede elétrica:- ( ) Sim ( **X** ) Não <<>>Passeio ▶ ( ) < 1,60 m. ( **X** ) > 1,60 m.

**Relatório Fotográfico**



**Execução dos serviços**

**sRemoção** :...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Replantio** :- ...../...../..... **Espécime**: .....

**Laudo Técnico**

Antonio Martins  
Matr.12354-2  
SU.302

**Autorizo: substituição**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo