



Vistoria técnica- 05/02/2025

Documento: SB 016754/2025-81 SU-302 – Seção de Manut. De Praças e Jardins”

Local do evento: Rua Alfeu Tavares n 180-Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,0 m, X CAP 40 cm,) estado fitossanitário comprometido por ação de agentes entomológicos, sua raiz em grande proporção: o tronco oco e raiz danificando o passeio público oferecendo risco de acidentes aos transeuntes. Portanto, somos favoráveis a substituir a espécie.

(X) Grau Grave EM (x) Risco de queda

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replante:-...../...../..... Espécime -.....

Avaliação técnica :

Adão Grigório
Matr. 23372

Autorizado: substituição

ENGº JOABE DE MELO DA SILVA

Assessor de Direção