



Vistoria técnica 11/09/2024

Documento: SB.016777/2024-45

Local do evento: Rua Felice Rossi, 50 - **Bairro Dos Finco**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 10,0m X DAP 0,70m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando o passeio em grandes proporções e em contato com a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo