



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/02/2023

Nº. Documento: SB.018832/2023-84

Local do evento: Rua Doutor Flaquer, 668 – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8 metros de altura DAP 0,50 metros estado fitossanitário regular, porém encontra-se com os galhos tomados por parasita denominada erva de passarinho e raízes danificando passeio em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular 01) (comprometido 01)

() Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (01) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoria:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3952

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade:.....

