



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 27/04/2021

Nº. Documento: SB. 019881/2021-27

Local do evento: Rua Princesa Maria Amélia, 481 - B. Nova Petropolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie sibipiruna (Caesalpinia Peltophoroides) medindo 12,00 m de alt. X DAP 0,45m, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as suas raízes danificando passeio publico, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- ( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:-  
( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( x ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( x ) Sim POSTE ( x ) Não  
Qual:

**Vistoria técnica:**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU. 302

**Autorizamos a remoção**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3  
Engº Agrônomo

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- \_\_\_\_\_ Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos- .....:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replante:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-.....Quantidade.....

SU:- ...../...../..... Responsável:-.....Matr.....



Rua Princesa Maria Amélia, 481 Bairro Nova Petrópolis remoção