



Vistoria técnica:- 07/03/2023

Documento:- SB.020590/2023-80 – Solicitante: “Jonas Batemarco”

Local do evento:- Rua Paraguai, 128 – Vila Vivaldi -Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores exóticas sendo (01 ) uma da família figueira(**Ficus benjamina**) e ( 01 ) da família ligustrum ( **Ligustrum japonicum**), medindo aproximadamente 9,00 m de alt. X CAP1,00 m, estado fitossanitário comprometido, porém com os galhos interferindo na rede elétrica, raízes danificando o passeio público em grande proporção, interferindo o tráfego de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécime . Esclarecemos que segundo Lei municipal Nº 4974/2001 **será replantadas novas mudas no local.**

( ) Grau Grave EM

Rede elétrica:- ( X ) Sim ( ) Não passeio ► ( x ) < 1,60 m ( ) > 1,60 m

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção: ...../...../.....

Replanteio: ...../...../.....espécie:.....

Avaliação técnica:

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU - 302

Autorizado: substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Assessor de Diretoria – SU.3