



Vistoria técnica- 25/02/2025

Documento: SB 020624/2025-91 SU-302 – Seção de Manut. De Praças e Jardins”

Local do evento: Rua Alameda da Justiça 147-Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Amarelo(*Handroanthus*) 7,0 m, X CAP 20 cm, estado fitossanitário comprometido por ação de agentes entomológicos, sua raiz esta danificando o passeio público e danificando o portão do imóvel, Portantanto somos favoráveis à substituir a espécie.

() Grau Grave EM x) Risco de queda

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replantio:-...../...../..... Espécime -.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Adão Grigório
Matr. 23372

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo