



Vistoria técnica:- 07/02/2023

Documento:- SB. 020679/2021-22

Local do evento:- Rua Treze de Maio, 65 - Bairro – Rudge Ramos Vila Mariza

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana tipu, (**Tipuana tipu**) medindo 7,80 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes obstruindo rede de águas pluviais, danificando guias e sarjetas também o leito carroçável e a parte superior do tronco podre. Portanto somos favoráveis a **remoção** do espécime.

Obs:- Oficiar a ENEL

Grau Grave EM (x) Risco de queda

(x) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :- (x) Sim () Não _passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.

Relatório Fotográfico



Execução dos Serviços

Remoção:...../...../.....

Replanto:/...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica :

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo

