



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS

Vistoria técnica:- 12/ 04/2019

Nº. Documento:- PASB 21593/2019-83

Local do evento:- Rua Dráusio, 810 – Bairro Paulicéia

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Ipê Rosa (Tabebuia Pentaphylla)**, medindo 8,00m de alt. X DAP 0,40 m, estado fitossanitário regular, porém com alto grau de inclinação. Risco de queda O passeio público não tem largura técnica para replantio..

Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percida (X) Risco de queda () Entrada de garagem

(X) Outros: Alto grau de inclinação

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica: -(X) Sim () Não Passeio ► (X) < 1,60 m. () > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos as remoção

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3

Execução dos serviços.

Aguardando pagamento (GAM)...../...../.....

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

A.Martins-SU.302-12-04-2019

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

SU . 302...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....