



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em 16/02/2023

Nº. Documento: SB.022817/2023-42

Local do evento: Rua Bela Vista, 724 - Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores sendo: 01 da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo + de 5,00 metros de alt. DAP 0,45 metros, 01 da espécie falsa murta (*murraia paniculata*), medindo 2,00 metros de altura DAP 0,10 metros estado fitossanitário comprometido sem vida orgânica, 01 da espécie Quaresmeira (*Tibouchina granulosa*), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos, tronco oco e copa inclinados para o imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição (02) e remoção de (01) próxima ao poste.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( x ) Grau Grave EM ( x ) Perecida ( x ) Risco de queda ( X ) Entrada de garagem

( x ) Outros: Lei 6370/2014

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( X ) Sim ( ) Não Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição (02) remoção (01)

**Odair Maciel**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Matr. 3932-9

Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada: espécie(s):**.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....