



Vistoria técnica 14/03/2025

Documento: SB 023238/2025-11

Local do evento: rua 7 de setembro 414 - Bairro Montanhão

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécie *Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)* medindo 10,0m X DAP 0,70m estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Deivid sales  
49681-4

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção