



Vistoria técnica 18/03/2025

Documento: SB.024157/2025-01

Local do evento: Rua Doutor Fleming 84 Bairro Assunção

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, sendo a espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 12,0m X DAP 0,80m estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

() Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda () oca

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Deivid sales
49681-4

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção