



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria em:- 01/07/2021

Documento:- SB-025245/2021-62

Local do evento:- Rua Adelino Fontoura Chaves, 25 – Bairro Santa Terezinha

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie jacarandá mimoso (jacarandá *mimosoefolia*), medindo 8,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição pois a poda de raízes poderá ocasionar sua queda devido ao grande grau de inclinação em que se encontra o espécime.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percida Risco de queda

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/2020

Rede elétrica:- Sim Não >>>Passeio ► < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Autorizamos a Substituição

Vistoria técnica:

Odair Apº Maciel
Matr. 3932-9
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Remoção de Árvore:-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio de Árvore(s):-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

SU. 302,...../...../.....Resp.....Matr.....

