



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/04/2015

Nº. Documento: SB 25471/2015-02

Local do evento: Alameda Dom Pedro de Alcântara, 1215 - Bairro Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando o passeio público em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: lei 6370/2014
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção SU.3**

Matr: 3932-9