



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:-07/03/2023

Nº. Documento: SB.025649/2023-46 **SB 25649 / 2023**

Local do evento: Rua João Tosi, 130 fundos passeio Rua Bento Gonçalves, 125 B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (*houênia dulcis*) medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, abalando estrutura do imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Perecida () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:-
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4974/2001
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Qual.

Vistoria técnica:

Odair AP. Maciel
Matr- 39279
SU. 302

Autorização de substituição
Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção - SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- _____ Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos-Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-_.....Quantidade.....

SU:-/...../..... Responsável:-..... Matr.....



Fundos Rua João Tosi, 130 - B. Assunção