



Vistoriado em:- 23 /09/2021

Documento:- SB.025729/2021- 49

Local do evento:- Rua Vinte Sete de Abril, 115 – Bairro Rudge Ramos .

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido , porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção e parte do caule podre . Esclarecemos que a poda de raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda . Portanto somos favoráveis a Substituição do espécime .

OBS:- A ENEL já podou galhos

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM (X) Risco de queda

(x) Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998 .

Rede elétrica:- (x) Sim () Não<<>> Passeio ► () < que 1,60m (x) > que 1,60m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Relatório Fotográfico



Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr . 12354-2
SU . 302

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção-SU.3
Engº Agrônomo