



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/05/2023

- Nº. Documento: SB.026567/2023-75
- Local do evento: Estrada Do Montanhão, 152 - Eco Ponto - B. Montanhão

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus benjamina (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com o tronco encostado ao muro. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem
- Outros: Lei 6370/2014
- Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros:
- Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado interno

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-8

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



[Handwritten scribble]