



Data da Vistoria:- 20/03/2024

Documento: SB 027386/2021-72.

Local do evento: Rua Sidnei Cabral Xavier, 20 –Jd. Calux - Bairro Planalto.

Laudo Técnico:

Informamos que trata se de 01 árvore da espécie uva japonesa,( *Housenia dulcis* ) medindo 8,50 m de alt. x CAP 0,90 m que está com a base do tronco contaminada, raízes danificando o muro do imóvel, com risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime, tendo em vista que o mesmo apresenta perigo a integridade física dos moradores do imóvel

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda

Rede elétrica:- ( x ) Sim \_ ( ) Não\_ passeio:- ( ) < 1,60 m \_ ( X ) > 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

*Relatório fotográfico*



**Vistoria técnica:**

Antônio Martins  
Matr. 12354-2  
SU .302

**Autorizamos a remoção**

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3