



Vistoria técnica 05/09/2024

Documento: SB 0029500/2023-00

Local do evento: Alameda Princesa Izabel, 279 - **Bairro Nova Petrópolis**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Flamboiã (Delonix regia) medindo 10,0m X DAP 0,90m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando o passeio e afetando a fiação elétrica local. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3